



Visite de l'Azergues, en amont de Châtillon

Lieu-dit « Rivière Maillet »




Un secteur à dynamique fluviale active conservé dans un état « naturel »

Lieu-dit « Sandard »



Remblaiement de la berge en rive droite par des matériaux de démolition



Protection du talus de rive gauche par un enrochement (actuellement en mauvais état)



**Un secteur plus contraint impacté par divers
« aménagements » lourds**

En réponse à une perturbation ...



Les vestiges du coursier du seuil toujours visibles en rive gauche

... engendrée par la ruine ancienne (début 20^{ème} siècle) du seuil de prise d'eau des moulins de Châtillon...



... qui a déclenché une réaction en chaîne



Processus d'érosion régressive...



Enfoncement du lit de la rivière en amont

... qui, un siècle après, continue au fil des crues à produire ses effets en progressant vers l'amont.



**Dégagement par l'incision
du substratum rocheux en fond du lit**



Affaissement des talus de berges



Affouillement des berges, mise à nu du système racinaire ...

... et basculement dans le lit



Les « mauvaises » réponses apportées par les riverains pour tenter de protéger leurs berges de l'érosion ne font qu'exacerber les phénomènes et aggraver les dégâts



Déstabilisation de l'enrochement de protection du talus de la voie ferrée en rive gauche dû à l'effet combiné de l'incision du lit et du remblai de rive droite (concentration et déviation de l'écoulement des eaux en crue)