

Fiche d'identité Ouvrage n°C1


Cours d'eau : CHIRON

Type et nom de l'ouvrage : ETANGS DE BESSEY

Localisation :- Commune BOURBERAIN

- Détails

Plan / Photo :



Type d'ouvrage : Seuil Vannage Déversoir Pont Busage Dalot

Usage initial : Franchissement Prise d'eau Stabilisation du Lit Autre Etang

Propriétaire : Privé Commune CG21 Autre Nom : MERIUS

Gestion par : Propriétaire Autre Nom :

Droit d'eau disponible : Oui Non

Etat général : Bon/Fonctionnel Moyen à Mauvais Hors d'usage

Utilité actuelle : Oui Non Si oui, détails : Etang

Intérêt actuel : Transport Economique Morphologique Paysager Culturel

Manœuvres de l'ouvrage : Vannage de décharge peu manoeuvré

Impact sur la rivière : Important Modéré Faible à nul

Détails :

- Effet « Plan d'eau » en amont important et impacts associés,
- Blocage de l'intégralité du transit sédimentaire,
- Infranchissable par le poisson

Fiche d'identité Ouvrage n°C2

Cours d'eau : CHIRON

Type et nom de l'ouvrage : ETANGS

Localisation :- Commune

- Détails

Plan / Photo :



Type d'ouvrage : Seuil Vannage Déversoir Pont Busage Dalot

Usage initial : Franchissement Prise d'eau Stabilisation du Lit Autre Etang

Propriétaire : Privé Commune CG21 Autre Nom :

Gestion par : Propriétaire Autre Nom :

Droit d'eau disponible : Oui Non

Etat général : Bon/Fonctionnel Moyen à Mauvais Hors d'usage

Utilité actuelle : Oui Non Si oui, détails : Etang

Intérêt actuel : Transport Economique Morphologique Paysager Culturel

Manœuvres de l'ouvrage : -

Impact sur la rivière : Important Modéré Faible à nul

Détails : - Effet « Plan d'eau » en amont important et impacts associés,

- Infranchissable par le poisson

A noter qu'une partie du Chiron est dérivée en rive droite.