

Fiche d'identité Ouvrage n°B1

Cours d'eau : BEZE

Type et nom de l'ouvrage : MOULIN DE BEZE

Localisation :- Commune BEZE

- Détails

Plan / Photo :



Type d'ouvrage : Seuil Vannage Déversoir Pont Busage Dalot

Usage initial : Franchissement Prise d'eau Stabilisation du Lit Autre

Propriétaire : Privé Commune CG21 Autre Nom :

Gestion par : Propriétaire Autre Nom :

Droit d'eau disponible : Oui Non

Etat général : Bon/Fonctionnel Moyen à Mauvais Hors d'usage

Utilité actuelle : Oui Non Si oui, détails :

Intérêt actuel : Transport Economique Morphologique Paysager Culturel

Manœuvres de l'ouvrage : Manœuvre des vannages par le propriétaire

Impact sur la rivière : Important Modéré Faible à nul

Détails :

- Effet « Plan d'eau » en amont limité,
- Franchissabilité piscicole fonction de l'ouverture des vannes

Compléments : Conflit existant relatifs à la manœuvre des vannes

Fiche d'identité Ouvrage n°B2

Cours d'eau : BEZE

Type et nom de l'ouvrage : MOULIN DE BELLE ISLE

Localisation :- Commune BEZE

- Détails

Plan / Photo :



Type d'ouvrage : Seuil Vannage Déversoir Pont Busage Dalot

Usage initial : Franchissement Prise d'eau Stabilisation du Lit Autre Hydroélectricité

Propriétaire : Privé Commune CG21 Autre Nom :

Gestion par : Propriétaire Autre Nom :

Droit d'eau disponible : Oui Non

Etat général : Bon/Fonctionnel Moyen à Mauvais Hors d'usage

Utilité actuelle : Oui Non Si oui, détails :

Intérêt actuel : Transport Economique Morphologique Paysager Culturel

Manœuvres de l'ouvrage : Aucun élément d'information

Impact sur la rivière : Important Modéré Faible à nul

Détails :

- Effet « Plan d'eau » en amont important : 450m environ,
- Eutrophisation importante des eaux dans la retenue amont,
- Ouvrage infranchissable par le poisson : chute de 2m.

Compléments : Conflit existant relatifs à la manœuvre des vannes

Fiche d'identité Ouvrage n°B3

Cours d'eau : BEZE

Type et nom de l'ouvrage : FERME DE ROME

Localisation :- Commune BEZE

- Détails

Plan / Photo :



Type d'ouvrage : Seuil Vannage Déversoir Pont Busage Dalot

Usage initial : Franchissement Prise d'eau Stabilisation du Lit Autre

Propriétaire : Privé Commune CG21 Autre Nom :

Gestion par : Propriétaire Autre Nom :

Droit d'eau disponible : Oui Non

Etat général : Bon/Fonctionnel Moyen à Mauvais Hors d'usage

Utilité actuelle : Oui Non Si oui, détails :

Intérêt actuel : Transport Economique Morphologique Paysager Culturel

Manœuvres de l'ouvrage : Ouverture permanente

Impact sur la rivière : Important Modéré Faible à nul

Détails : Léger effet « plan d'eau » en amont

Fiche d'identité Ouvrage n°B4

Cours d'eau : BEZE

Type et nom de l'ouvrage : MOULIN DE NOIRON

Localisation :- Commune NOIRON SUR BEZE

- Détails

Plan / Photo :



Type d'ouvrage : Seuil Vannage Déversoir Pont Busage Dalot

Usage initial : Franchissement Prise d'eau Stabilisation du Lit Autre

Propriétaire : Privé Commune CG21 Autre Nom :

Gestion par : Propriétaire Autre Nom :

Droit d'eau disponible : Oui Non

Etat général : Bon/Fonctionnel Moyen à Mauvais Hors d'usage

Utilité actuelle : Oui Non Si oui, détails :

Intérêt actuel : Transport Economique Morphologique Paysager Culturel

Manœuvres de l'ouvrage : Manœuvré

Impact sur la rivière : Important Modéré Faible à nul

Détails :

- Effet « Plan d'eau » en amont important : 900m environ,
- Franchissabilité piscicole variable et fonction de l'ouverture des vannes de décharge

Compléments : Présence d'une ancienne turbine, vestige d'une production hydroélectrique au fil de l'eau

Fiche d'identité Ouvrage n°B5


Cours d'eau : BEZE

Type et nom de l'ouvrage : SEUIL DE MIREBEAU

Localisation :- Commune MIREBEAU SUR BEZE

- Détails

Plan / Photo :



Type d'ouvrage : Seuil Vannage Déversoir Pont Busage Dalot

Usage initial : Franchissement Prise d'eau Stabilisation du Lit Autre

Propriétaire : Privé Commune CG21 Autre Nom :

Gestion par : Propriétaire Autre Nom :

Droit d'eau disponible : Oui Non

Etat général : Bon/Fonctionnel Moyen à Mauvais Hors d'usage

Utilité actuelle : Oui Non Si oui, détails :

Intérêt actuel : Transport Economique Morphologique Paysager Culturel

Manœuvres de l'ouvrage : Ouvrages manoeuvrés

Impact sur la rivière : Important Modéré Faible à nul

- Détails :*
- Effet « Plan d'eau » en amont important : 800m environ,
 - Eutrophisation des eaux dans la retenue amont,
 - Ouvrage infranchissable par le poisson : chute de 1.5m.

Fiche d'identité Ouvrage n°B6

Cours d'eau : BEZE

Type et nom de l'ouvrage : USINE PBI


Localisation :- Commune BEZOUOTTE

- Détails Ensemble hydraulique de Bézouotte

Plan / Photo :



Plan de situation



(Croquis des vannes sur bras de décharge de l'usine)



Photo des 2 vannes, (gestions par PBI (AAPPMA))



Photo vannage

Types d'ouvrage : Seuil Vannage Déversoir Pont Busage Dalot

On retrouve les ouvrages suivants :

- Vanne de prise d'eau
- Déversoir de décharge
- Vannage usinier (ancienne turbine)
- Vannage de décharge latérale

Usage initial : Franchissement Prise d'eau Stabilisation du Lit Autre

Propriétaire : Privé Commune CG21 Autre Nom PBI + Commune pour ouvrage amont

Gestion par : Propriétaire Autre Nom :

Droit d'eau disponible : Oui Non

Etat général : Bon/Fonctionnel Moyen à Mauvais Hors d'usage

Utilité actuelle : Oui Non Si oui, détails : Prélèvement d'eau de l'usine

Intérêt actuel : Transport Economique Morphologique Paysager Culturel

Manœuvres de l'ouvrage : Manœuvré


Impact sur la rivière : Important Modéré Faible à nul

Détails :

- Effet « Plan d'eau » en amont important : 1000m environ,
- Ouvrage temporairement franchissable par le poisson : chute de 1.8m.

Compléments : Conflit existant relatifs à la manœuvre des vannes

SCHEMA DE PRINCIPE DE L'ENSEMBLE HYDRAULIQUE



Fiche d'identité Ouvrage n°B7


Cours d'eau : BEZE

Type et nom de l'ouvrage : DEVERSOIR CANAL DES MARAIS

Localisation :- Commune CHARMES

- Détails

Plan / Photo :



Type d'ouvrage : Seuil Vannage Déversoir Pont Busage Dalot

Usage initial : Franchissement Prise d'eau Stabilisation du Lit Autre

Propriétaire : Privé Commune CG21 Autre Nom :

Gestion par : Propriétaire Autre Nom :

Droit d'eau disponible : Oui Non

Etat général : Bon/Fonctionnel Moyen à Mauvais Hors d'usage

Utilité actuelle : Oui Non Si oui, détails : Alimentation canal des marais

Intérêt actuel : Transport Economique Morphologique Paysager Culturel

Manœuvres de l'ouvrage : Ouvrage fixe

Impact sur la rivière : Important Modéré Faible à nul

Détails : Impact morphologique et hydrologique (dérivation des eaux de la Bèze)

Risque généré au Regard de l'état : Affouillement important du déversoir accentué par phénomènes de dépôts.

Fiche d'identité Ouvrage n°B8


Cours d'eau : BEZE

Type et nom de l'ouvrage : PONT CANAL

Localisation :- Commune DRAMBON

- Détails

Plan / Photo :



Type d'ouvrage : Seuil Vannage Déversoir Pont Busage Dalot

Usage initial : Franchissement Prise d'eau Stabilisation du Lit Autre

Propriétaire : Privé Commune CG21 Autre Nom :

Gestion par : Propriétaire Autre Nom :

Droit d'eau disponible : Oui Non

Etat général : Bon/Fonctionnel Moyen à Mauvais Hors d'usage

Utilité actuelle : Oui Non Si oui, détails :

Intérêt actuel : Transport Economique Morphologique Paysager Culturel

Manœuvres de l'ouvrage : -

Impact sur la rivière : Important Modéré Faible à nul

Détails :

Risque généré au regard de l'état : Pont canal fortement dégradé avec parties déstabilisées.
Activité de baignade des enfants alentours

Fiche d'identité Ouvrage n°B9


Cours d'eau : BEZE

Type et nom de l'ouvrage : USINE HYDRO-ELECTRIQUE

Localisation :- Commune DRAMBON

- Détails

Plan / Photo :



Type d'ouvrage : Seuil Vannage Déversoir Pont Busage Dalot

Usage initial : Franchissement Prise d'eau Stabilisation du Lit Autre

Propriétaire : Privé Commune CG21 Autre Nom :

Gestion par : Propriétaire Autre Nom :

Droit d'eau disponible : Oui Non

Etat général : Bon/Fonctionnel Moyen à Mauvais Hors d'usage

Utilité actuelle : Oui Non Si oui, détails : Production d'électricité

Intérêt actuel : Transport Economique Morphologique Paysager Culturel

Manœuvres de l'ouvrage : Manœuvré

Impact sur la rivière : Important Modéré Faible à nul

Détails :
 - Effet « Plan d'eau » en amont important : plus de 700m environ,
 - Ouvrage infranchissable par le poisson : chute de 1.8m.

Fiche d'identité Ouvrage n°B10


Cours d'eau : BEZE

Type et nom de l'ouvrage : DEVERSOIR DE VONGES

Localisation :- Commune VONGES

- Détails

Plan / Photo :



Type d'ouvrage : Seuil Vannage Déversoir Pont Busage Dalot

Usage initial : Franchissement Prise d'eau Stabilisation du Lit Autre

Propriétaire : Privé Commune CG21 Autre Nom :

Gestion par : Propriétaire Autre Nom :

Droit d'eau disponible : Oui Non

Etat général : Bon/Fonctionnel Moyen à Mauvais Hors d'usage

Utilité actuelle : Oui Non Si oui, détails : Dérivation de la Bèze

Intérêt actuel : Transport Economique Morphologique Paysager Culturel

Manœuvres de l'ouvrage :

Impact sur la rivière : Important Modéré Faible à nul

Détails :

- Effet « Plan d'eau » en amont : 900m environ,
- Ouvrage temporairement franchissable par le poisson : chute de 1.5m.

Fiche d'identité Ouvrage n°B11

Cours d'eau : BEZE

Type et nom de l'ouvrage : POUDRERIE

Localisation :- Commune VONGES

- Détails

Plan / Photo :



Type d'ouvrage : Seuil Vannage Déversoir Pont Busage Dalot

Usage initial : Franchissement Prise d'eau Stabilisation du Lit Autre

Propriétaire : Privé Commune CG21 Autre Nom :

Gestion par : Propriétaire Autre Nom :

Droit d'eau disponible : Oui Non

Etat général : Bon/Fonctionnel Moyen à Mauvais Hors d'usage

Utilité actuelle : Oui Non Si oui, détails :

Intérêt actuel : Transport Economique Morphologique Paysager Culturel

Manœuvres de l'ouvrage :

Impact sur la rivière : Important Modéré Faible à nul

Détails : Poudrerie interdite au publique. Visite impossible.