


QUALITÉ DES EAUX

C7



Suivi de la qualité des eaux superficielles

- ▲ Réseau national DCE
- ▲ Réseau départemental

Etat de la STEP

- En fonctionnement
- Construction / modernisation
- Lagunage
- En projet

Taux de raccordement connu en 2006 (moyenne par STEP)

- 100%

Lac Léman Milieu récepteur

Capacité en Eq/hab

- 65000 - 120000
- 5200 - 65000
- 1740 - 5200
- <1740

Qualité physico-chimique des cours d'eau

- Moyenne
- Médiocre
- Mauvaise

Services Publics d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

- SPANC existant
- SPANC à mettre en oeuvre

Occupation du sol

- Cours d'eau et lac
- Zones humides
- Zones urbanisées
- Boisements
- Espaces agricoles et espaces ouverts d'altitude

Puits de Ripaille

- Point de suivi des eaux souterraines
- ★ Décharges non réhabilitées

Assainissement collectif

- Partie du territoire sans assainissement collectif ou projet d'étude en 2006